

# 植物検疫で使用する検知管の取扱方法について

令和6年2月27日 光明理化学工業株式会社



#### | 内容

- 1. 使用方法
  - 1-1 使用前チェック
  - 1-2 検知管の取扱と注意点
  - 1-3 測定方法
- 2. 検知管の製品仕様のご紹介
  - ①シアン化水素
  - ②リン化水素
  - ③臭化メチル
  - ④ヨウ化メチル

## 使用方法







#### ● 使用前チェック

□使用前のチェック項目(検知管)



検知管の選定
測定対象物の検知管を選定。

測定対象物以外は測定することができない。



□使用前のチェック項目(検知管)




2 測定濃度の確認

測定範囲を確認する。 使用する検知管を間違えると 測定できない。



□使用前のチェック項目(検知管)



③ 有効期限の確認

有効期限を過ぎた検知管を使用した場合、性能を満足できない。




- 使用前チェック
- □使用前のチェック項目
- 1) 未使用の検知管
  - ※測定していない検知管でも、両端を カットしたものは使用できない。
- 2) ヒビが無いこと。





□使用前のチェック項目(ガス採取器) ~各部の名称~





□使用前のチェック項目(ガス採取器)



②ガス採取器内が減圧状態になる



□使用前のチェック項目(ガス採取器)




接続部分のゆるみ

空気漏れにより正しい測定結果が得られない



□使用前のチェック項目(ガス採取器)

内部のグリス切れで50mLが漏れる



容量100mL

検知管を通過するガス量が半分となってしまう



□使用前のチェック項目(ガス採取器)



③ガス採取器内が真空状態になる


真空状態で空気の漏れを確認



ガス採取器のリークチェック実演




□使用前のチェック項目(ガス採取器)



- ①未使用の検知管を取付口に差し込む。
- ※未使用の検知管であるか確認する
- ※検知管の接続はどちら側でも良い




□使用前のチェック項目(ガス採取器)



② ハンドルを完全に押し込み、ガイドマークを 合わせる。



□使用前のチェック項目(ガス採取器)



- ③ハンドルを引いて1分放置する。
- ※ハンドルに指をかける(図参照)




□使用前のチェック項目(ガス採取器)



- ④ロックを解除し、ハンドルが元の位置に戻ることを 確認する。
- ※ハンドルに指をかけて、90度左右に回す
- ※真空状態のため急激な戻りに注意
- ※ハンドルは押し込まない



- 使用前チェック
- □使用前のチェック項目(ガス採取器)
- ~漏れ検査結果~



- ハンドルが元に位置に戻る → 合格
- ハンドルが元の位置に戻らない → 不合格




ガス採取器のメンテナンス



□使用前のチェック項目(ガス採取器)

~メンテナンス~



ボトムケース


①ボトムケースを回しシリンダを取り出す。



□使用前のチェック項目(ガス採取器)

~メンテナンス~

グリス拭き取り 部分




②ヘッドのグリスを拭き取る。



□使用前のチェック項目(ガス採取器)

~メンテナンス~




③ヘッドに専用グリスを薄く塗り、元に戻す。



□使用前のチェック項目(ガス採取器)

~メンテナンス~



④ゴム管にひび・きれつがあるときは、交換する。 メンテナンス後も、漏れ検査を行うこと。





- ①検知管の保存
- ■冷暗所保存→0~25℃の暗所
- ■冷蔵庫保存→0~10℃の冷蔵庫
- ※冷暗所保存の検知管は 冷蔵庫保存が可能。
- ※冷蔵庫保存の検知管は、 使用環境下の温度に 馴染ませてから使用する。





#### ②測定範囲

指定されている測定範囲以外の濃度は、測定できない。

検知管によっては、吸引量を変えることで印刷 目盛りより広い範囲で測定ができる。



③測定時間 測定終了の目安の時間。 インジケーターで確認可能。

#### 見えない



測定中



測定終了



④色の変化

検知管によって変化する色が異なる。

検知管の原色も種類によっても異なる。



### ★知管の取扱と注意点

⑤検知限度

検知管が変色する目安の最低濃度。 正確ではない。


※検知管が測定できる濃度はあくまでも

測定範囲内のみ

く二酸化炭素126SF>

•5ppm(100mL)







⑥使用温度範囲

検知管が使用できる温度範囲。

検知管によって温度範囲が異なる。

概ね「0~40℃」である。

指定範囲外の温度測定した場合、正しく測定できない。



⑦湿度の影響


概ね「0~40°C」の温度内で湿度の影響は 受けない。

但し、検知管によっては湿度の影響が有り、 補正を必要とするものもある。






□測定方法



- ①検知管の両端をチップカッタでカットする。
- ※根元を持って、検知管を2~3回廻す
- ※上を手前方に倒して両端をカットする




□測定方法



- ②矢印を採取器に向けて取り付ける。
- ※検知管の矢印の先端をガス採取器方向に 向けて接続する
- ※差し込みは常識的な力で良い




□測定方法



③ ハンドルを押し込んでシャフトとボトムケースの ガイドマークを合わせる。



□測定方法



- ④ハンドルを引いてロックする。
- ※ハンドルに指をかける




□測定方法



⑤測定時間放置し試料を吸引する。 複数回の吸引は③から⑤を繰り返す。 ※インジケーターで測定終了を確認する



□測定方法



⑥検知管と取り外し、変色層の先端で濃度を 読み取ります。




- □測定方法
- ⑦必要に応じて温度補正を行う。

読取值

補正値

HPのTOP画面をクリック



読取値

補正後濃度値 7.0

(ppm) 補正

(ppm)

# 検知管の製品仕様





# ■ 検知管の製品仕様のご紹介

①品名:シアン化水素、型式:112SA(高濃度用)

:112SC(低濃度用)

②品名:リン化水素、 型式:121SS(高濃度用)

:121U(低濃度用)

③品名:臭化メチル、型式:157SH(高濃度用)


:157SD(低濃度用)

④品名:ヨウ化メチル、型式:176UH(高濃度用)

:176SC(低濃度用)




### シアン化水素、112SA型(高濃度用)



3%(30000ppm)まで測定可能



### シアン化水素、112SC型(低濃度用)




3ppmが測定可能:特化則第38条の14および植物検疫〈ん蒸における 危害防止対策要綱での基準値



### リン化水素、121SS型(高濃度用)

### 121SS リン化水素



#### 仕 様

測定範囲 200~6,000ppm

試料採取量 50mL(読取値×2:400~6,000ppm) と測定範囲 100mL(印刷目盛:200~3,000ppm)

測定時間 1分間/100mL

検知限度 5ppm(100mL採取時)

色の変化 白色→橙色

反応原理 ヨウ素酸カリウムが還元されて、ヨウ素

が遊離する

 $PH_3 + KIO_3 \, \rightarrow \, I_2$ 

有効期限 3年

使用温度範囲 0~40℃(温度の影響なし)

湿度の影響 なし

校正方法 高圧ガス容器詰めの標準ガス


#### 他のガスの影響

妨害ガス	濃度	影響
二酸化炭素	100	影響なし
臭化メチル	3	"
シアン化水素	3	根本が脱色し、
		指示が高くなる
アンモニア	0.6	"

吸引回数を半分にして6000ppmまで測定可能




## リン化水素、121U型(低濃度用)



0.3ppmが測定可能:植物検疫〈ん蒸における危害防止対策要綱での基準値 0.15ppmが測定可能:労働安全衛生規則第577条の2の第2項での基準値 0.05ppm未満は測定不可:労働安全衛生規則第577条の2の第2項での基準値 ※0.15ppmは短時間濃度基準値、0.05ppmは八時間濃度基準値 (厚生労働大臣が定める濃度の基準:令和6年4月1日適用予定)




### 臭化メチル、157SH型(高濃度用)



60g/m³(約15000ppm)まで測定可能




### 臭化メチル、157SD型(低濃度用)



1ppmが測定可能:特化則第38条の14および植物検疫〈ん蒸における 危害防止対策要綱での基準値



### ヨウ化メチル、176UH型(高濃度用)



15000ppmまで測定可能



### ヨウ化メチル、176SC型(低濃度用)



2ppmが測定可能:植物検疫〈ん蒸における危害防止対策要綱での基準値



# お問い合わせ先



光明理化学工業株式会社本社営業部

TEL 044-833-8900

FAX 044-833-2671

HP <a href="http://www.komyokk.co.jp/">http://www.komyokk.co.jp/</a>

QA qa@komyokk.co.jp